

แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

วันที่ทำแบบสำรวจ.....

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๗ จ.ฉะเชิงเทรา

1. ท่านเป็นหน่วยงาน

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
- ราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจอื่นๆ
- บริษัทเอกชน/ธุรกิจเอกชน/ห้างร้านต่างๆ
- ประชาชนทั่วไป
- อื่นๆ ประดิษฐ์

2. เหตุผลที่เลือกใช้ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 (Lab Cluster สาขาจันทบุรี) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> เป็นหน่วยงานภายใน | <input type="radio"/> เป็นส่วนราชการ |
| <input checked="" type="radio"/> ความน่าเชื่อถือ/ชื่อเสียงของหน่วยงาน | <input type="radio"/> ได้รับการรับรองระบบตามมาตรฐานสากล |
| <input type="radio"/> มีความหลากหลาย/ครบถ้วนของการให้บริการ | <input checked="" type="radio"/> คุณภาพการให้บริการ (ถูกต้อง รวดเร็ว) |
| <input type="radio"/> ราคาย่อมเยา | <input checked="" type="radio"/> ทำเลที่ตั้ง (สะดวกสบาย ระยะทางใกล้) |
| <input type="radio"/> อื่นๆ ประดิษฐ์ | |

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจ

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป
โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(5 = พึงพอใจมากที่สุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด)

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1. ด้านบุคลากร					
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ และมีมารยาทที่ดีต่อการให้บริการ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2 มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.3 สามารถให้คำแนะนำ และชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องชัดเจน	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. ด้านกระบวนการให้บริการ					
2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ให้บริการ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริการ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.4 สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. ด้านการรายงานผล					
3.1 การจัดส่งรายงานตรงตามเวลาที่กำหนด	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.2 รายละเอียดของรายงานผลได้รับบริการตรงตามความต้องการ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.3 รูปแบบ การจัดพิมพ์รายงานมีความชัดเจน	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ

* * * ท่านสามารถสแกน QR code นี้ เพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจ แทนการกรอกลงกระดาษ



กรุณาส่งกลับยัง

ที่อยู่ ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ถนนน้ำตกแขวง ถนนจันทบุรี-สะแกว ต.พลับพลา อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-418652

หรือ E-mail : Labcluster.chanthaburi@gmail.com



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
สถานีผลิตจ่ายน้ำปากแข็ง อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สารแก้ว ต.หลับพลา
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3941-8652

หน้า 1/5

รายงานผลเลขที่ กปจก01-10034/67

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง	น้ำ	คุณลักษณะ	กายภาพ
วิธีทดสอบ	ข้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ		
รายงานผลการทดสอบ	จำนวน 5 หน้า		
ชื่อลูกค้า	เทศบาลตำบลเขานายศรี		
ที่อยู่ลูกค้า	99/9 หมู่ที่ 10 ถนนรุจิรวงศ์ ตำบลเขานายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120		
รหัสตัวอย่าง	01167-0034-001 ถึง 01167-0034-004		

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายพงศกร ไพรอนันต์)

(นางสาวกรชา มั่นปาน)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 6

ตำแหน่ง :

หน.8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

(นายศักดิ์ชาย ปฐมชาติพัฒน์)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 12/ธ.ค./2566



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
สถานีผลิตจ่ายน้ำปากแขง อาคารปฐบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สะแกว ต.พลับพลา^ก
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-3941-8652

หน้า 2 / 5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภ01-10034/67 วันที่ออกรายงาน 12 ธันวาคม 2566

รหัสตัวอย่าง 01167-0034-001 วันที่รับตัวอย่าง 1 ธันวาคม 2566 วันที่ทดสอบ 1 - 4 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อธิบายเกณฑ์ความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:45 น.

จุดที่เก็บ บ้านที่อยู่ในชุมชน จุดที่ 1

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปใช้มาตรฐานคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และหรือ ห้ามนำสำเนารายงานผลการทดสอบเผยแพร่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพ สีปริมาณ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	3
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความชุ่ม	Part 2130 B. ^b	NTU	1.2
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ^b B. ^b	-	6.5
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	164

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,

WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
สถานีผลิตจ่ายน้ำปากแข็ง อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สร้างก้าว ต.พลับพลา
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3941-8652

หน้า 3 / 5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภ.01-10034/67 วันที่ออกรายงาน 12 ธันวาคม 2566

รหัสตัวอย่าง 01167-0034-002 วันที่รับตัวอย่าง 1 ธันวาคม 2566 วันที่ทดสอบ 1 - 4 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง เป็นของเหลวมีสีเหลือง

ข้อมูลจากลูกค้า อุปนิสัยหนึ่งความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:55 น.

จุดที่เก็บ บ้านหนองกะพง จุดที่ 2

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปใช้มาตรฐานคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และหรือ ห้ามนำมาใช้ในรายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพ สีปราภร	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	35
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นพิษรังเกียจ
ความกรุน	Part 2130 B. ^b	NTU	5.2
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	6.8
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	141

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,

WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
สถาบันผลิตจ่ายน้ำปากแข็ง อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สร้างก้าว ต.พลับพลา^{อ.} เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3941-8652

หน้า 4/5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภ.01-10034/67 วันที่ออกรายงาน 12 ธันวาคม 2566

รหัสตัวอย่าง 01167-0034-003 วันที่รับตัวอย่าง 1 ธันวาคม 2566 วันที่ทดสอบ 1 - 4 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:05 น.

ชุดที่เก็บ บ้านเขนาบายศรี ม.4

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบท่านนั้น ห้ามนำไปใช้มาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และหรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพ สีปริมาณ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	1
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความชื้น	Part 2130 B. ^b	NTU	0.24
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.8
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	88

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,

WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
สถาบันผลิตจ่ายน้ำปากแข็ง อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สารแก้ว ต.พลับพลา
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3941-8652

หน้า 5/5

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภก01-10034/67 วันที่ออกรายงาน 12 ธันวาคม 2566

รหัสตัวอย่าง 01167-0034-004 วันที่รับตัวอย่าง 1 ธันวาคม 2566 วันที่ทดสอบ 1 - 4 ธันวาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อธิบายเนื้อความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:05 น.

จุดที่เก็บ บ้านยางระหง ม.10

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปใช้มาตรฐานคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และหรือ ห้ามนำสู่การงานทดสอบเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพ			01167-0034-004
สีปูรากภูมิ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	11
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความชื้น	Part 2130 B. ^b	NTU	1.0
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.3
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	266

หมายเหตุ: ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,

WEF, 23rd Edition, 2017

~ สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ ~