

เทศบาลตำบลเขษบ้ายศรี
เลขที่ ๒๕๖๙
วันที่ ๑๘.๓.๒๕๖๙
เวลา ๑๔.๐๐ น.

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑

๑๖๐ หมู่ ๒ ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๒๐๐๐๐

กองช่าง

เลขที่ ๑๘๔
วันที่ - ก. ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา น.



๒๕๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขษบ้ายศรี

อ้างถึง ที่ จบ ๕๔๒๐๓/๐๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ตามที่ เทศบาลตำบลเขษบ้ายศรี ขอรับบริการการทดสอบคุณภาพน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตามคำขอ ที่อ้างถึงนั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดผลการทดสอบคุณภาพน้ำตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการโปรดดำเนินการให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการครั้งนี้ โดยท่านสามารถดำเนินการผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสามารถผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://forms.gle/JZtsZVyzbJwKEmhA> หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชดา พลผล)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (วิชาการ) ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑



QR Code แบบประเมินความพึงพอใจฯ

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ โทร. ๐-๓๘๔๑-๘๖๕๒
โทรสาร ๐-๓๘๔๑-๘๖๕๒



Change
for Good
ก่อการดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี



การประปาส่วนภูมิภาค
บุญ - น้ำ - เพื่อประโยชน์ - สุขภาวะทั้งมวล



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

สถานีผู้ติดจ่ายน้ำปากแม่ อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.พลับพลา

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-3941-8652

รายงานผลเลขที่ กป.กข01-10138/66

หน้า 1/4

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง

น้ำ

คุณลักษณะ กายภาพ

วิธีทดสอบ

ข้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ

รายงานผลการทดสอบ

จำนวน 4 หน้า

ชื่อลูกค้า

เทศบาลตำบลเขนาบายนครี

ที่อยู่ลูกค้า

99/9 หมู่ที่ 10 ถนนรุจิรวงศ์ ตำบลเขนาบายนครี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

รหัสตัวอย่าง

01166-0136-001 ถึง 01166-0136-003

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

.....

.....

(นายศักดิ์ชัย เกษจันทร์)

(นางสาวกรชา มั่นปาน)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 5

ตำแหน่ง :

หน.8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

ผู้อนุมัติ

.....

(นายศักดิ์ชัย ปทุมชาติพัฒน์)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 19/ก.ค./2566



ห้องปฏิบัติการงานควบคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

สถานีผลิตจ่ายน้ำปากแวง อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สระบุรี ต.พลับพลา

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3941-8652

หน้า 2 / 4

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปกฯ01-10138/66 วันที่ออกรายงาน 19 กรกฎาคม 2566

รหัสตัวอย่าง 01166-0136-001 วันที่รับตัวอย่าง 7 กรกฎาคม 2566 วันที่ทดสอบ 7 - 11 กรกฎาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง เป็นของเหลวมีตะกอนเล็กน้อย

ข้อมูลจากลูกค้า อุญณ์อกเห็นื่อความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:40 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 6 ประปาน้ำบ้านหนองสวี

หนังสือনำส่งที่ ฉบับ 54203/065 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น. ห้ามนำไปใช้ณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และหรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพ			01166-0136-001
สีปราภูมิ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	68
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความชื้น	Part 2130 B. ^b	NTU	7.7
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	6.6
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	µS/cm	43

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,

WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

สถานีผลิตด้วยน้ำปากแซง อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.ลันหนูรี-สายแก้ว ต.พลับพลา

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3941-8652

หน้า 3 / 4

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภ01-10138/66 วันที่ออกรายงาน 19 กรกฎาคม 2566

รหัสตัวอย่าง 01166-0136-002 วันที่รับตัวอย่าง 7 กรกฎาคม 2566 วันที่ทดสอบ 7 - 11 กรกฎาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง เป็นของเหลวใสไม่มีสี

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 10 หลังสำนักงานเทศบาลตำบลเขานายายศรี

หน้างสื่อนำส่งที่ ชบ 54203/065 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และหรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพ สีปีรากภูมิ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	4
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นพิษรังเกียจ
ความชื้น	Part 2130 B. ^b	NTU	1.2
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.3
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	μS/cm	124

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบข้างต้นอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,

WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุณภาพน้ำ 2

กองระบบผลิตและควบคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

สถานีผลิตจ่ายน้ำปากแวง อาคารปฏิบัติการสาขาจันทบุรี ถ.จันทบุรี-สะแกว ต.พลับพลา

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์/โทรศาร 0-3941-8652

หน้า 4 / 4

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภ01-10138/66 วันที่ออกรายงาน 19 กรกฎาคม 2566

รหัสตัวอย่าง 01166-0136-003 วันที่รับตัวอย่าง 7 กรกฎาคม 2566 วันที่ทดสอบ 7 - 11 กรกฎาคม 2566

ลักษณะตัวอย่าง เป็นของเหลวมีตะกอนเล็กน้อย

ข้อมูลจากลูกค้า อุญจ์อกเห็นความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:15 น.

จุดที่เก็บ หมู่ที่ 11 บริเวณกุ่มปรับปรุงฯ (ศูนย์สาธารณูปโภค)

หนังสือนำส่งที่ จบ 54203/065 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปใช้แทนคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/or ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะทางกายภาพ			01166-0136-003
สีปراภภ	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	64
กลิ่น	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ความชื้น	Part 2130 B. ^b	NTU	8.1
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ^b B. ^b	-	7.2
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. ^b	μS/cm	64

หมายเหตุ : ^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,

WEF, 23rd Edition, 2017

~ สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ ~